

# Touristisches Informations- und Gemeindezentrum Zierow

Im Dorfe 3  
23968 Zierow

Tel: +49 38428 637930  
Fax: +49 38428 63 79 31

info@gemeinde-zierow.de  
[www.gemeinde-zierow.de](http://www.gemeinde-zierow.de)

## Fotos zur Einrichtung



Touristisches  
Informations- und  
Gemeindezentrum  
Zierow

©Sabine Stöckmann

## 102 Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 400 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 11 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## 103 Bushaltestelle Zierow

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 220 m

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 130 cm

103.105 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.


## 104 Eingang der TI Zierow

---



Eingang der TI

©Anne Wilken



Eingang der TI

©Anne Wilken

---

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 1 cm

## 105 Besucherraum mit Informationsschalter der Tourist-Information Zierow

---



Tresen der Tourist-  
Information Zierow

©Anne Wilken



Tresen der Tourist-  
Information Zierow

©Anne Wilken

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus nicht direkt sichtbar und der Weg nicht bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 72 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

105.109 Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Raum

### 109 Informationsraum der Tourist-Information Zierow mit Foyer

---



Informationsraum der  
Tourist-Information  
Zierow

©Anne Wilken

206.100 Tür zum Raum Nein

109.215 BREITE des Raums: 400 m

109.215 TIEFE des Raums: 8 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.000 Anmerkungen für den Gast: Der Eingang der Ti führt direkt in den Informationsraum mit Foyer und Sitzecke..

## 109 Veranstaltungsraum in der Tourist-Information

---



Veranstaltungsraum  
der Tourist-  
Information

©Anne Wilken



Veranstaltungsraum  
der Tourist-  
Information

©Anne Wilken



Veranstaltungsraum  
der Tourist-  
Information

©Anne Wilken



Veranstaltungsraum  
der Tourist-  
Information

©Anne Wilken

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 8 m

109.215 TIEFE des Raums: 11 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

## 117 Dorfmuseum mit Büchertauschcke

---



Dorfmuseum mit  
Bücherecke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Bücherecke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Bücherecke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Bücherecke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Bücherecke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Büchertauschcke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Büchertauschcke

©Anne Wilken



Dorfmuseum mit  
Büchertauschcke

©Anne Wilken



## Dorfmuseum mit Büchertauschcke

©Anne Wilken

---

### 206.100 Tür zum Ausstellungsraum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Die Zweiflügeltür steht immer offen, wenn die Ti besetzt ist.

117.102 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

117.103 Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

117.104 Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

117.105 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Exponate Ja

117.201 Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

117.202 Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

117.203 Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

117.204 Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

117.205 Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

117.206 Informationen werden schriftlich vermittelt.

# 118 Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken

---

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

226.103 Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

226.103 Art der Tür: Einflügel

226.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

226.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

226.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 260 cm tief und 200 cm breit.

226.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

226.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## 118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 116 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 230 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 116 cm

118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 250 cm

118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 250 cm

118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

118.208 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

118.999 Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 116 cm.

118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

### **118.300 Waschbecken**

118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein**

118.402 Alarmauslöser Ja

118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 100 cm

## **121 Alarm/Hilfsmittel**

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.101 Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

117.101 Im Foyer

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Ja

121.202 In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Ja

117.207 Es sind keine technischen Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten? Nein

## **130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung**

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Nein

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

130.109 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

130.110 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

## Weg außen

### 201 Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen zum Eingang der TI

---



Weg vom Parkplatz  
für Menschen mit  
Behinderungen zum  
Eingang der TI

©Anne Wilken

---

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 11 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### 201 Weg von der Bushaltestelle Zierow zur TI Zierow

---



Weg von der  
Bushaltestelle zur TI  
Zierow

©Anne Wilken

---

201.101 Breite des Weges: 160 cm

201.102 Länge des Weges: 220 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### 205 Weg vom Eingang zum Öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen

---



Weg vom Eingang  
zum Öffentlichen WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

©Anne Wilken

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### 205 Weg vom Eingang zum Besucherraum mit Informationsschalter

---



Weg vom  
Eingang zum  
Informationsschalter  
der TI

©Anne Wilken

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Weg vom Eingang der TI zum Dorfmuseum mit Büchertauschcke

---



Weg vom  
Informationstresen  
zum Dorfmuseum

©Anne Wilken

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

205.000 Anmerkungen für den Gast: Das Dorfmuseum befindet sich direkt neben dem Besucherraum und Foyer.

## 205 Weg vom Tresen zum Veranstaltungsraum

---



Weg vom Tresen zum  
Veranstaltungsraum

©Anne Wilken



Weg vom Tresen zum  
Veranstaltungsraum

©Anne Wilken

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 212 Beschilderung der Ti Zierow

---



Beschilderung  
Eingang der Ti

©Anne Wilken

---

212.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

212.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

212.111 Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

212.110 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

## 301 Führung

FÜHRUNGEN: Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten? Nein

Werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten? Nein

Werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten? Nein

Werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten? Nein

Werden Führungen für blinde Menschen angeboten? Nein

Werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten? Nein

Werden Führungen für gehörlose Menschen (in Gebärdensprache) angeboten? Nein

Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

GÄSTEFÜHRER: Sind die Gästeführer so ausgebildet, dass Menschen mit folgenden Behinderungen an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird? Nein

ausgebildet für Menschen mit Gehbehinderung. Nein

ausgebildet für Rollstuhlfahrer. Nein

ausgebildet für Menschen mit Sehbehinderung. Nein

ausgebildet für blinde Menschen. Nein

ausgebildet für Menschen mit Hörbehinderung. Nein

ausgebildet für gehörlose Menschen (in Gebärdensprache). Nein

ausgebildet für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Nein

301.103 Ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig? Nein

Wird die Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Leichter Sprache gehalten? Nein

Sind die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen leicht verständlich oder werden sie leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt? Nein

Werden Führungen in deutscher Gebärdensprache für Gehörlose angeboten? Nein

Werden für Menschen mit Hörbehinderung Führungen mit FM-Anlagen ermöglicht (z.B. Kopfhörer, Halsringschleifen)? Nein

Stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können? Nein

Ist die gesamte Route der Führung für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar? Nein

Werden während der Führungen Exponate zum Tasten integriert? Nein

Steht ein Audioguide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung / blinden Menschen bedient werden kann? Nein

301.209 Werden sonstige Hilfsmittel (Multimedia-Guides, Videos in Gebärdensprache usw.) angeboten? Nein

301.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Es werden aktuell keine Führungen angeboten.

## **302 (150) Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten**

100 Frau Sabine Stöckmann

100 15.09.2020

### **Modul All. Allgemeines**

150.101 Nichtraucherzonen im Betrieb. Nein

150.101 Kompletter Betrieb rauchfrei.

150.108 Nichtraucherzimmer verfügbar. Nein

150.106 Allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. Seife, Shampoo, Crémé) verfügbar. Nein

150.107 Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern. Nein

### **Fachkompetenz Nein**

### **Tierhaarallergiker Nein**

### **Pollenallergiker**

150.301 Stets aktuelle Informationen über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenflugs der Region.

150.304 Pollengitter für Schlafzimmer verfügbar. Nein

**Hausstaubmilbenallergiker Nein**

**Spezieller Ernährungsbedarf Nein**